

## Relatório Fotográfico DF-001 (EPCT)

Apresenta-se a seguir, algumas imagens dos segmentos em análise. Como pode ser observado, o trecho existente é em **pavimento flexível** e constata-se uma frequência de defeitos dos tipos: remendos mal executados, trincamentos dos tipos 2 e 3, buracos, escorregamentos de massa, desagregações, afundamentos e trilhas de roda (*fonte: Projeto Executivo de Pavimentação – Trecho 240, elaborado pela ARIA em Dezembro de 2020*).



**Foto 1 - Defeitos no pavimento**



**Foto 2 - Defeitos no pavimento**



**Foto 3** - Patologias na Pista Direita – Estaca 4 a 16



**Foto 4 -** Patologias na Pista Direita – Estaca 16 a 42



**Foto 5** - Patologias na Pista Direita – Estaca 42 a 64



**Foto 6** - Patologias na Pista Esquerda – Estaca 64 a 30



**Foto 7** - Patologias na Pista Esquerda – Estaca 30 a 4