

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Ano : 2024

Orçamento : 1241 - IMPLANTAÇÃO DF-205 (Estacas 481 à 556)

Versão : 1 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Extensão : 1,500 km

Tabela de origem : 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERAÇÃO

01 - CANTEIRO DE OBRAS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3338	Canteiro de Obras (600m²)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC

02 - DESPESAS MENSAIS - CANTEIRO DE OBRAS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3634	Container para escritório e Seção técnica (2,30x6,00m)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3635	Container para refeitório (2,30 x 6,00m)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3636	Container para banheiro e vestiário (2,30 X 4,30m)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3637	Container para almoxarifado (2,30 x 6,00m)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3638	Container para laboratório de asfalto e solos (2,30 x 6,00m)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3639	Container para topografia (2,30 x 6,00m)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3643	LABORATÓRIO DE SOLOS	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3330	Laboratório de Asfalto	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3652	TOPOGRAFIA	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3329	Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC
CPU3328	Mobiliário de Escritório	Índice Nacional da Construção Civil - INCC

03 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3325	Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia SICRO)	Administração Local

04 - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3676	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Administração Local

05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3324	Administração Local - 4 meses	Administração Local

06 - PRODUTOS ENTREGÁVEIS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3540	Relatório Mensal de Acompanhamento da Obra	Consultoria, supervisão e projeto
CPU3646	Relatório de Supressão Vegetal	Consultoria, supervisão e projeto
CPU3539	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) - Fim da Obra	Consultoria, supervisão e projeto
CPU3538	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), início da obra	Consultoria, supervisão e projeto

07 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	Terraplenagem
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	Terraplenagem
5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Terraplenagem
5502586	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Terraplenagem
5502587	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Terraplenagem
5502588	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Terraplenagem
5502590	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Terraplenagem
5502591	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Terraplenagem
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	Terraplenagem
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	Terraplenagem
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem

08 - DRENAGEM

08.01 - DRENAGEM PLUVIAL

Código	3	Índice de reajustamento
2003315M	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - vpac 120-	
	30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	Drenagem
2003309M	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - vpcc 120-	Drenagem
	30 - escavação mecanica - areia e brita comerciais	
2003319M	Sarjeta triangular de concreto - stc 125-25 - escavação mecânica - areia	Drenagem
	e brita comerciais	
2003281M	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	Drenagem
2003363M	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	Drenagem
2003569M	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - dps 07 - tubo de	Dranagem
	concreto perfurado e brita comercial	Drenagem
2003449M	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Drenagem
2003443M	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	Drenagem
2003445M	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	Drenagem
2003413M	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia e brita	
	comerciais	Drenagem
2003399M	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita	Dranagem
	comerciais	Drenagem
2003393M	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita	Drenagem
	comerciais	2. anagom
2003385M	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	Drenagem
CPU3651	Confecção de BSCC - seção canal de 0,60 x 0,60 m - areia e brita	
	comerciais	Drenagem
0804029M	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão	Dranagem
	comerciais	Drenagem
0804181M	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão	Drenagem
	comerciais	Dionagoni
6817801M	Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 3,0 m - altura do aterro	Drenagem
	de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	
0804101M	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais -	Drenagem
000404014	alas retas	
0804213M	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	Drenagem
0705249M	Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	
0700243W	25000 do 2500 x 5,00 m - esconsidade o - areia e pina comerciais	Drenagem
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	Terraplenagem
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	
		Terraplenagem
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	Terraplenagem
101581M	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5	
	m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m. af_08/2020	Obras de arte especiais sem aço

08.02 - ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIOS FIOS)

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
94273M	MEIO-FIO MFC 01 PRÉ-FABRICADO (100 x 30 x 12)CM, ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO	Drenagem
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	Terraplenagem
5914654	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais	Terraplenagem

09 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 09.01 - PAVIMENTAÇÃO (RODOVIA)

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
4011209	Regularização do subleito	Pavimentação
4011300M	Sub-base de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista com material de jazida	Pavimentação
5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	Terraplenagem
4011256M	Base estabilizada granulometricamente com mistura brita e solo (70% - 30%) e 3% de Cimento, na pista com material de jazida e brita comercial	Pavimentação
5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	Terraplenagem
4011422M	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	Pavimentação
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem
4011353	Pintura de ligação	Pavimentação
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	Pavimentação
4011463M	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	Pavimentação
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem

09.01.01 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIA)

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3245	Aquisição e fornecimento de emulsão RM-1C	Emulsão asfáltica
CPU3239	Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C	Emulsão asfáltica
CPU3238	Aquisição e fornecimento de emulsão EAI	Emulsão asfáltica de imprimação
CPU3247	Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45	Cimento asfáltico de petróleo - CAP

09.01.02 - TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIA)

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3246	Transporte de emulsão RM-1C	Emulsão asfáltica
CPU3243	Transporte de emulsão RR1-C	Emulsão asfáltica
CPU3242	Transporte de emulsão EAI	Emulsão asfáltica de imprimação
CPU3248	Transporte de C.A.P. 30/45	Cimento asfáltico de petróleo - CAP

09.02 - PAVIMENTAÇÃO (CICLOVIA)

	······································		
Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento	
4011209	Regularização do subleito	Pavimentação	
4011353	Pintura de ligação	Pavimentação	
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	Pavimentação	
4011463M	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	Pavimentação	
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem	

09.02.01 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO (CICLOVIA)

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3239	Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C	Emulsão asfáltica
CPU3238	Aquisição e fornecimento de emulsão EAI	Emulsão asfáltica de imprimação
CPU3247	Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45	Cimento asfáltico de petróleo - CAP

09.03 - TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (CICLOVIA)

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3243	Transporte de emulsão RR1-C	Emulsão asfáltica
CPU3242	Transporte de emulsão EAI	Emulsão asfáltica de imprimação
CPU3248	Transporte de C.A.P. 30/45	Cimento asfáltico de petróleo - CAP

10 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA

10.01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - RODOVIA

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5213408M	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	Sinalização horizontal
5213360M	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	Sinalização horizontal

10.02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL - RODOVIA

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5213442M	Placa de regulamentação em aço d = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo i + si - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213466M	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213476M	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213473M	Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo i + iii - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213571M	Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213867M	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213863M	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213865M	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213869M	Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação	Sinalização vertical

10.03 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CICLOVIA

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5213401M	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	Sinalização horizontal
5214003M	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	Sinalização horizontal

10.04 - SINALIZAÇÃO VERTICAL - CICLOVIA

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3650	Fornecimento e implantação de totem de sinalização cicloviária H=1,5m	Sinalização vertical
5213571M	Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação	Sinalização vertical
5213865M	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e	Sinalização vertical

11 - OBRAS COMPLEMENTARES

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	Obras complementares e meio ambiente
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	Terraplenagem
3713604M	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	Obras complementares e meio ambiente
3713610M	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	Obras complementares e meio ambiente
3713605M	Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	Obras complementares e meio ambiente
3713689M	Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	Obras complementares e meio ambiente

12 - PAISAGISMO

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
4413905M	Hidrossemeadura	Obras complementares e meio ambiente

13 - SINALIZAÇÃO DA OBRA

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5212556M	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x	
	1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01	Sinalização vertical
	retirada diária	